

ТПО Праймер

ПРАЙМЕР ТПО – однокомпонентный низковязкий быстро отверждаемый праймер. Необходим для использования на старых и новых ТПО мембранах для очистки и грунтования под гидроизоляционные кровельные системы ГИПЕРДЕСМО®.

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Однокомпонентный и простой в использовании
- Низкая вязкость
- Быстро отверждаемый грунт
- Расход 50-100 гр. на 1м²

ТРЕБОВАНИЯ К ОСНОВАНИЮ:

Поверхность ПВХ мембраны должна быть сухой, чистой, ровной температура основания должна быть не менее чем на 3° С выше точки росы в целях исключения образования влаги на поверхности мембраны, что может значительно повлиять на адгезию к основанию и отверждению праймера.

Следы загрязнений от масла, маслянистых веществ или химикатов требуется удалить с помощью подходящих моющих, чистящих и обезжиривающих средств. При возможности, поверхность вымыть обильной и сильной струей воды или водоструйной обработкой при рабочем давлении 150 бар (минимум 20 л/мин).

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ:

Непосредственно перед применением перемешивать 1 минуту до полной однородности смеси, используя низкооборотный миксер (150 - 200 об/мин.) или низкооборотную дрель с подходящей спиралевидной насадкой. Праймер ТПО нужно наносить валиками или кистью, за довольно короткий промежуток времени, максимум за два прохода. Однослойного нанесения достаточно для использования под основной гидроизоляционный слой (к примеру, ГИПЕРДЕСМО®).

ОЧИСТКА ИНСТРУМЕНТА:

После использования рабочий инструмент очистить с помощью бумаги и промыть любым органическим растворителем. Валики как правило не подвергаются очистке и не применяются повторно.

ФАСОВКА:

1 л., 5 л., 20 л.

ХРАНЕНИЕ:

Срок годности 12 месяцев в оригинальной закрытой упаковке, хранение в сухом помещении,

при температуре воздуха 5-25 С°. После открытия банки необходимо выработать материал как можно быстрее.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:

ПРАЙМЕР ТПО содержит растворители. Рекомендуется соблюдать общепринятые правила техники безопасности. Наносить в хорошо проветриваемых помещениях, подальше от открытого пламени. В закрытых пространствах используйте вентиляцию и углеродистые защитные маски.

СВОЙСТВА ЖИДКОЙ ФОРМЫ (ДО НАНЕСЕНИЯ):

Показатель	Значение
Вязкость (25 град С)	30-80 сПуаз
Плотность	0.8-0.9 кг/дм3