

Праймер Т

Однокомпонентный праймер для непористых оснований

Праймер Т – это однокомпонентный, бесцветный, не оставляющий пятен и разводов праймер, специально предназначенные для обеспечения адгезии на непористых основаниях. Хотя он предназначен для ГИПЕРДЕСМО®-Т, полностью подходит для всей продукции в ассортименте линейки ГИПЕРДЕСМО®.

Легко наносится чистой тканью или валиками, быстро полимеризуется, очищает и подготавливает основание перед нанесением мастики максимум за 10-15 минут.

ПРИМЕНЕНИЕ:

- Глянцевая плитка
- Стекло
- Малопористый мрамор
- Гранит и керамогранит
- Любые глянцевые поверхности

ОГРАНИЧЕНИЯ:

- Наносить тонким слоем с помощью ткани
- Избегать образования луж, капель и подтеков праймера.

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Однокомпонентный.
- Очень быстрое высыхание.
- Не требует разбавления.
- Не пачкается.
- Легко наносится.

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ:

Основание должно быть сухим, химически нейтральным, ровным, здоровым – без трещин и разрушений, чистым – без пыли, ржавчины или отслаивающихся частиц. Следы загрязнений от масла, маслянистых веществ или химикатов требуется удалить с помощью подходящих моющих, чистящих и обезжиривающих средств. При возможности, поверхность вымыть обильной и сильной струей воды или водоструйной обработкой при рабочем давлении 150 бар (минимум 20 л/мин).

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ:

Непосредственно перед применением перемешивать 2-3 минуты до полной однородности смеси, используя низкооборотный миксер (150-200 об/мин.) или низкооборотную дрель с подходящей спиралевидной насадкой.

Праймер Т нужно наносить валиками или чистой тканью.

Не рационально нанесение распылением - высокая вероятность перерасхода грунта. Однослойного нанесения достаточно для использования под основной гидроизоляционный слой (к примеру ГИПЕРДЕСМО®-Т)

ОЧИСТКА ИНСТРУМЕНТА:

После использования рабочий инструмент промыть любым органическим растворителем. Валики и ткань как правило не подвергаются очистке и не применяются повторно.

ФАСОВКА:

1 л, 5л, 20л

ХРАНЕНИЕ:

Срок годности 12 месяцев в оригинальной закрытой упаковке, хранение в сухом помещении, при температуре воздуха 5-25°C. После открытия банки необходимо выработать материал как можно быстрее.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:

Праймер Т содержит растворители. Рекомендуется соблюдать общепринятые правила техники безопасности. Наносить в хорошо проветриваемых помещениях, подальше от открытого пламени. В закрытых пространствах используйте вентиляцию и защитные маски с угольными фильтрами.

Показатель	Значение
Вязкость (25°C)	30-50 сПуаз
Плотность	0,8-0,9 кг/дм ³
Время до нанесения основного слоя	10-15 минут
Точка воспламенения, °C	42